

บทความ: เทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดจากเตาเผาอิฐ มอลูเชื้อเพลิงชีวมวลแบบหมุนเวียนหลังเตา

อุกฤษ สมัครสมาน^{1,*}, สุกฤษฎี พงษ์ไชยมงคล², ณัติ มานะธุระ³

¹ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

² ไชยมงคลการค้า (อิฐเครื่อฟ้า) ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

³ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

*E-mail ukrits@nu.ac.th โทร 055 962754

การอ้างอิง: อุกฤษ สมัครสมาน, สุกฤษฎี พงษ์ไชยมงคล, ณัติ มานะธุระ. (2563). เทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศที่เกิดจากเตาเผาอิฐมอลูเชื้อเพลิงชีวมวลแบบหมุนเวียนหลังเตา. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 24 (ฉบับที่ 4).


บทนำ

ปัจจุบันความต้องการใช้อิฐมอลูเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การผลิตอิฐมอลูในเขตจังหวัดภาคเหนืออนันมีผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีแหล่งดินเหนียวและ เชื้อเพลิงชีวมวลราคาถูก เตาเผาอิฐมอลูที่ผู้ประกอบการนิยมใช้เป็นเตาเผาระบสี่เหลี่ยมแบบตั้งเดิมและยังไม่มี การพัฒนาเทคโนโลยีมากนัก ถ้าหากมีการพัฒนาแก้ไขระบบผลิตก้อนอิฐดิบและสายพานลำเลียงเพื่อเพิ่ม กำลังการผลิต ในส่วนของเตาเผาจะเน้นการขยายขนาดเตาเผาให้ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจำนวนเตาเผาให้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการมลพิษอากาศที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาคลื่นและฝุ่นควัน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง การเผาอิฐมอลูแต่ละครั้งจะเกิดแก๊สเสียและมลพิษอากาศจาก การเผาไหม้ก้อนอิฐและเชื้อเพลิง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ไฮโดรคาร์บอน (C_xH_x) สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ควัน (Smoke) และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (Particulate matters; $\text{PM}_{2.5}\text{-}\text{PM}_{10}$) รวมไปถึงการเผาอิฐมอลูยังเป็นกิจกรรมการเผาในที่โล่งที่ ใช้ระยะเวลานานและใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก (นิตยา ชาคำรุณ และลักษณีย์ บุญขาว, 2562) อย่างไรก็ตามถือเป็น ความโชคดีของชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ชีวมวล (ไม้ฟืน) เป็นเชื้อเพลิงในการ เผาอิฐ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตอิฐมอลูในประเทศที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวล จะใช้เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำและ ราคาถูก เช่น ถ่านหินและน้ำมันเตา เป็นต้น (Pokhrel & Lee, 2014) จากข้อมูลการผลิตอิฐมอลูของ ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดลำปางและเชียงราย พบร่วมกับการเผาอิฐมอลูแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 72-78

ซ้ำโน้ม ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลปริมาณ 10-20 ตัน และผลิตอิฐมอญก้อนใหญ่ได้ประมาณ 30,000-50,000 ก้อน หรือ เทียบเท่าค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption, SEC) เท่ากับ 3.6-6.0 เมกะจูลต่อ ก้อน (MJ/Piece) ทั้งนี้ส่วนประกอบและลักษณะของเตาเผาแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “เตาเผาอิฐมอญแบบทราย หลังเตา” หากได้รับการพัฒนาตามหลักวิศวกรรมสำหรับระบบเผาใหม่และระบบควบคุมมลพิษอากาศที่เหมาะสม แล้วนั้น จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาใหม่และลดปัญหาและผลกระทบจากมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็น โจทย์ที่ท้าทายด้านการจัดการปัญหาที่เกิดจากการเผาอิฐมอญในเขตจังหวัดภาคเหนือและภูมิภาคอื่นๆ และเป็น แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับชุมชนได้อีกด้วย

กรณีศึกษา: เตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบทรายหลังเตา ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย

พื้นที่ศึกษา โรงงานอิฐมอญไชยมงคลการค้า (อิฐเครือฟ้า) ตั้งอยู่ที่ 194 หมู่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย แสดงดังรูปที่ 1 เป็นโรงงานผลิตอิฐมอญขนาดเล็ก มีกำลังการผลิตประมาณ 30,000 ก้อน ต่อสัปดาห์ ใช้แรงงานคนและเครื่องจักรขนาดเล็ก มีพื้นที่โดยรอบโรงงานประมาณ 15 ไร่ โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เกษตรกรรมและห่างจากชุมชนพอประมาณ โดยมีระยะห่างจากสำนักงานเทศบาลเวียงสรวย 670 เมตร ห่างจาก โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 750 เมตร และมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ในระยะที่ใกล้ที่สุด ด้านทิศเหนือ 270 เมตร ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ 440 เมตร ทิศตะวันออก 716 เมตร ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 488 เมตร ทิศใต้ 825 เมตร ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ 946 เมตร ทิศตะวันตก 1,486 เมตร และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 220 เมตร และมีลำน้ำแม่ล้าว (แหล่งน้ำสาธารณะ) อยู่ห่าง 690 เมตร ทางด้านทิศใต้ของโรงงาน



รูปที่ 1 แสดงที่ตั้งโรงงานอิฐมอญไชยมงคลการค้า

ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทียมจากเว็บไซต์ Google Maps สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

หลังจากผู้ประกอบการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหากลิ่นและฝุ่นควันที่เกิดจากกิจกรรมการเผาอิฐมอยู่จากประชาชนในชุมชนเมื่อช่วงต้นปี 2562 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบบำบัดมลพิษอากาศจากการเผาอิฐมอยู่ ดังรูปที่ 2




รูปที่ 2 แสดงภาพเตาเผาอิฐมอยู่แบบถมทรายหลังเตา (ก) ด้านหน้าเตาเผา และ (ข) ด้านหลังเตาเผา

ในเบื้องต้นได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินผลกระทบจากการผลิตอิฐมอยู่ของโรงงาน และดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิเตาเผาตลอดกิจกรรมการเผาอิฐมอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศและปรับปรุงเตาเผา การตรวจวัดอุณหภูมิเตาเผาด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบบินฟราเรด พบว่า อุณหภูมิของการเผาอิฐมอยู่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงโมงที่ 1-36 เป็นขั้นตอนการไล่ความชื้นจากอิฐ (Evaporation) อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 50 ถึง 350 องศาเซลเซียส และช่วงโมงที่ 36-76 เป็นขั้นตอนการเผาอิฐให้แข็งเกร็ง (Brick calcination) อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 380 ถึง 1,250 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการเผาอิฐมอยู่ของผู้ประกอบการมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการที่นิยมใช้ในต่างประเทศ (Bloodworth *et al.*, 2001) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของเตาเผาอิฐมอยู่แบบถมทรายหลังเตา แสดงดังรูปที่ 3

การออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศสำหรับเตาเผาอิฐมอยู่เชือเพลิงชีมวลแบบถมทรายหลังเตาเป็นหลักคร่าวๆ ดังนี้คือ ออกแบบระบบท่อรวมแก๊สเสียหลังเตาเผา (ขนาด dia. 0.78m x 7.80m) เพื่อรับรวมแก๊สเสียจากเตาเผาและบังคับแก๊สเสียเข้าสู่ระบบบำบัดแบบสครับเบอร์ (หอพ่นละอองน้ำ, ขนาด dia. 1.5m x 2.5m) ร่วมกับตัวดูดซับคาร์บอน ซึ่งตัวดูดซับคาร์บอนที่ผู้ประกอบการใช้งาน คือ ถ่านเปลือกแมมคาดิเมียและถ่านไม้ทั่วไปที่มีอยู่ในท้องถิ่น และมีการติดตั้งปั๊มน้ำแรงดัน 1 แรงม้า จำนวน 2 ตัว และหัวพ่นละอองน้ำ 3 ตำแหน่ง จำนวน 8 ตัว และมีระบบระบายน้ำร้อนน้ำสครับ (หอหล่อเย็น) และระบบระบายน้ำแก๊สที่จะใช้พัดลมโบลเวอร์ ขนาดกำลัง 3

แรงม้า จำนวน 2 ตัว เพื่อระบายแก๊สทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่านปล่อง (ขนาด dia. 0.3m x 12.5m) ดังรูปที่ 4 ซึ่ง การก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษอากาศพร้อมการทดสอบเชิงเทคนิค ความเสถียร และประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2563




รูปที่ 3 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของเตาเผาอิฐมอยก่อนการปรับปรุง

จากนั้นได้ดำเนินการตรวจวัดแก๊สเสียและมลพิษอากาศ ปริมาณฝุ่นรวม อุณหภูมิแก๊สเสียและน้ำ และ คุณภาพน้ำ จากกิจกรรมการเผาอิฐมอยตามจุดตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 4 การดำเนินการตรวจวัด ณ ชั่วโมงที่ 36 ± 1 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ขั้นตอนการไล่ความชื้นสิ้นสุดและมีการเติมเชื้อเพลิงชีมวลเพิ่มเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเตาเผา และเตาเผาจะเข้าสู่ขั้นตอนการเผาอิฐ ในช่วงเวลาดังกล่าวเตาเผาอิฐมอยจะมีการปลดปล่อยแก๊สเสียและมลพิษอากาศสูงที่สุดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549) เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงชีวนิว) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด

พารามิเตอร์	วิธีการวิเคราะห์	มาตรฐาน
แก๊สเสียและมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ CO, CO ₂ , NO, NO _x , C _x H _x และ O ₂	Iso-kinetic condition, E4500-C Hand-Held Industrial Combustion Gas & Emission Analyzer, USEPA standard (3 replicates, 60 sec)	Determination of gas emission (CO, NO _x) from stationary sources, USEPA
ปริมาณฝุ่นรวม	Iso-kinetic condition (paper filter, 1 L/min, 5 min)	Determination of particulate emission from stationary sources, USEPA
อุณหภูมิแก๊สเสีย	K-type thermocouple probe	-
คุณภาพน้ำสครับ	pH meter	-
อุณหภูมน้ำ	K-type thermocouple probe	-





รูปที่ 4 การออกแบบระบบด้วยภาพวัด 3 มิติ, ตำแหน่งการตรวจวัดมลพิษ และการทดสอบใช้งานระบบบำบัดมลพิษอากาศสำหรับเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตา

ผลการตรวจวัดแก๊สเสียและมลพิษอากาศแสดงดังตารางที่ 2 ข้อมูลจากตารางพบว่า ปริมาณแก๊สเสียที่ระบายออกจากปล่องของเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว มีค่าลดลงโดยเฉพาะแก๊ส CO และ CO₂ โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดแก๊สเสีย (Gaseous removal efficiency; %_{RE}) เท่ากับ 74.24 และ 7.94% ตามลำดับ ส่วนแก๊ส NO_x มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 5 ppm ไปเป็น 49 ppm เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์ Thermo NO_x ที่บริเวณท่อรวมแก๊สเสียหลังเตา แต่อย่างไรก็ตามค่าผลรวมของแก๊ส NO และ NO_x ที่เกิดขึ้นนั้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ต่ำกว่า 200 ppm ในขณะที่ปริมาณมลพิษอากาศชนิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (C_xH_x) มีค่าลดลง โดยมีค่าประสิทธิภาพการกำจัด C_xH_x, %_{RE} เท่ากับ 50% ในส่วนของปริมาณผุ่นรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.0054-0.0062 mg/m³ ซึ่งสรุปได้ว่าปริมาณแก๊สเสียและมลพิษอากาศ รวมถึงปริมาณผุ่นรวมที่ระบายออกจากปล่องของเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดแก๊สเสียและมลพิษอากาศของเตาเผาอิฐแบบบอนทรายหลังจากก่อนและหลังปรับปรุง

ลำดับ	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด ¹		มาตรฐาน ²
			ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	
1	แก๊สเสียและมลพิษ				
	- CO	ppm	1,922	495	690
		(%)	(0.1922)	(0.0495)	
	- CO ₂	%	12.6	11.6	
	- NO	ppm	5	47	
	- NO _x	ppm	5	49	200
	- C _x H _x	ppm	1,800	900	
	- O ₂	%	7.1	8.1	
	อุณหภูมิแก๊สเสีย	°C	104	-	
4	- ก่อนเข้าสครับเบอร์	°C	-	293	
1	- หลังผ่านสครับเบอร์	°C	-	115	
	ปริมาณฝุ่นรวม				
4	- ก่อนเข้าสครับเบอร์	mg/m ³	-	0.0062	
1	- หลังผ่านสครับเบอร์	mg/m ³	-	0.0054	320
	คุณภาพน้ำสครับ				
2	- อุณหภูมิ	°C	-	65.2	
3	- pH	-	-	6.85	
	ประสิทธิภาพการเผาไหม้	%	94.1	96.5	

¹ ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สภาพอากาศ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท (หรือ เท่ากับ 1 บรรยากาศ) และ สภาวะแห้ง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินขณะเผาใหม่เทียบกับเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาอิฐมอญ (% excess air) ร้อยละ 51 และ 63 ตามลำดับ และมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7.1 และ 8.1 ตามลำดับ

² ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศที่ว่าไป เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

บทสรุป

ปัญหาที่เกิดจากการเผาอิฐมอญเป็นโจทย์ที่ท้าทายด้านการจัดการของผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคเหนือ นำไปสู่การพัฒนาวัตกรรมเตาเผาอิฐมอญเชือเพลิงชีวมวลแบบใหม่รายหลังเตารังนี้ การเลือกใช้เทคโนโลยีควบคุมพลิชอากาศที่เหมาะสม รวมไปถึงการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงตามหลักวิศวกรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาใหม่และลดปัญหาและผลกระทบจากมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ดี แล้วเป็นการจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศไทยในเรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้ใช้ความรู้เพื่อการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เอกสารอ้างอิง

- นิตยา ชาคำรุณ และลักษณีย์ บุญขาว. (2562). การประเมินปริมาณฝุ่นละอองของงานทำอิฐมอญแดงในตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562, 68-75.
- Pokhrel, R. & Lee, H. (2014). Integrated Environment Impact Assessment of Brick Kiln using Environmental Performance Scores, *Asian Journal of Atmospheric Environment*, 8(1), 15-24.
- Bloodworth, A.J. Cowley J.F. Highley D.E. & Bowler G.K. (2001). Brick Clay: Issues for Planning, Commissioned Report CR/01/117N, DTLR Transport Local Government Regions, British Geological Survey, Natural Environment Research Council. สืบค้นจาก <https://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=1331>.
- กระทรวงอุตสาหกรรม. (2549). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (แหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้เชือเพลิงชีวมวล). ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549.